



Cuidados prendas



Lavado a máquina sin superar las temperaturas indicadas Acción mecánica y centrifugado normal		
Idem, con acción mecánica reducida y centrifugado corto		
Idem, con programa para prendas delicadas		
Lavado a 30°	Lavado a 60°	Lavado a 90°
Lavado a máquina	No se puede mojar	Lavado a mano puede llevar indicada numeración de temperatura

Limpeza en seco	Limpeza en seco con cualquier solvente	Limpeza en seco con percloroetileno	Limpeza en seco con solventes fluorados
Limpeza en seco con hidrocarburos	Limpeza en seco con siliconas	Wetcleaning	No limpiar en seco
Limpeza en seco humedad reducida	Limpeza en seco sin vapor	Limpeza en seco ciclo corto	Limpeza en seco baja temperatura

Secado a máquina	Secado a máquina con acción mecánica reducida	Secado a máquina prendas delicadas
Secar a temperatura baja	Secar a temperatura media	Secar a temperatura alta
Secado a máquina en frío	Secado a máquina en frío acción mec. reducida	No secar a máquina
Colgar para que escurra	Colgar para que escurra a la sombra	Secar en horizontal
Secar a la sombra	Colgar para secar	Colgar para secar a la sombra

Se puede usar lejía	No utilizar lejía	No utilizar lejía ni blanqueadores
Todo tipo de planchado	No planchar	Planchar sin vapor
Planchar a temperatura máx. de 110°C	Planchar a temperatura máx. de 150°C	Planchar a temperatura máx. de 200°C
Planchar a temperatura máx. de 110°C sin vapor	Planchar a temperatura máx. de 150°C sin vapor	Planchar a temperatura máx. de 200°C sin vapor